

Ръководство за употреба на пистолет за топло лепене Gluematic 5000

1. Важни указания

- Никога не употребявайте залепващи вещества под формата на паста или течност!
- Лепилото се нагрява до 200°C! Има опасност от изгаряния! В случай, че лепило попадне върху кожата, нараненото мястото трябва да се държи няколко минути под студена струя вода! Не опитвайте да махнете лепилото от кожата! При нужда повикайте лекар!
- Съхранявайте уреда на недостъпни за деца места!
- Ако няма да работите с уреда повече от 30 мин., изключвайте го от контакта.
- Мястото, върху което ще бъде лепено, трябва да е чисто и сухо.
- Лепенето е с оптимална здравина, когато материала се залепи непосредствено след като е нанесено лепилото.
- Капки от лепилото се отстраняват най-добре когато материалът е изстинал.
- При поставяне на следващия патрон изчакайте малко, за да може студения патрон да достигне до работна температура.
- Останалите от преди лепила се отстраняват най-добре с предварително загрят нож.
- Залепените фуги могат да се боядисват.
- Залепените места се разлепват, чрез загряване.
- Материалите, които изстиват бързо (като напр. камък или метал), трябва предварително да бъдат загрети.
- Прекомерният натиск може да доведе до това, залепващия стик да се заклеци в пистолета и да блокира канала.
- В такъв случай пистолета да се загреи за около 10 мин. и да се издърпа залепващия стик. Ако е заседнал твърде навътре, загрейте нов стик, залепете го със заседналия и го измъкнете с леко завъртане.

2. Технически данни:

Напрежение	220-240 V(без превключване)
Мощност	около 30 W
Работна фаза	макс.500 W
Период на загряване	3-5 мин.
Диаметър на канала на патрона	Около 11 mm.
Температура на разтапяне	Около 210°C (електронно регулирана)
Препоръчителен залепващ стик	Оригинални патрони STEINEL и RATEXX

3. Указания за експлоатация

- Поставете залепващия стик в канала за загряване.
- Поставете кабела или загрейте пистолета в поставката за зареждане. Светва контролния диод.
- След максимум 5 мин. вдигнете пистолета от поставката за зареждане. Не дърлайте пистолета нагоре, а го повдигнете напред.
- За еднострално залепване натиснете леко спусъка. Натиснете силно залепените повърхности. Залепването е готово след около 2 мин.
- Поставете пистолета обратно в поставката за зареждане.
- Заредете пистолета отново като го включите в щепсела (напр. при трудно подаване на лепило или когато залепващата течност е вискоиза).

4. Указания при работа с пистолета за топло лепене

- Залепването на големи повърхности изисква нанасяне на лепилото върху по-голяма площ (напр. линия под формата на змия).
- Дори и твърдият пенопласт се залепва лесно доколкото лепилото се нанася върху носещия материал, а не върху полистирола (напр. под формата на точки).
- За залепване на текстил препоръчваме нанасяне на лепилото под формата на гъсеница.
- Може да се лепи и дървесина или картон.
- Лесно поставяне на разклонителни кутии на леки строителни конструкции.

5. Примерни области на приложение

- Закрепване на телефонен кабел на первази.
- Фино залепване например залепване на играчки.
- Залепване на поставки за цветя.
- Запълване на фуги.
- При смяна на плочки.

