


GKF 600 Professional

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-pt.com



2610 007 835 (2011.11) 0 / 179 UNI

2610 007 835



de	Originalbetriebsanleitung	el	Προγραμματισμός χρήσης	sr	Originalno uputstvo za rad
en	Original instructions	tr	Orjinal işletme talimatı	sl	Izvima navodila
fr	Notice originale	pl	Instrukcja oryginalna	hr	Originalne upute za rad
es	Manual original	cs	Původní návod k používání	et	Aigupäane kasutusjuhind
pt	Manual original	sk	Pôvodný návod na použitie	lv	Instrukcijas oriģinālvalodā
it	Istruzioni originali	hu	Eredeti használati utasítás	lt	Originali instrukcija
nl	Oorspronkelijke	ru	Оригинальное руководство по	ar	تَعْلِيمات التَّشْغيل الْأَصْلِيَّة
da	Brugsaanvisning	fa	эксплуатации	fa	رَاهْنَى طَرْزِ كَارِاصْلِي
sv	Bruksanvisning, original	uk	Оригінальна інструкція з	ro	Instructiuni originale
no	Original driftsinstruks	bg	експлуатациї		
fi	Alkuperäiset ohjeet				



3 |




**GKF 600
Professional**

2610 007 835 | (24.11.11)


Bosch Power Tools

4 |


A




B




C




D




E




F




G




H




I




J






K



L



6 |



124 | Български

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului sculei electrice.

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienti

Serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzări răspunde întrebărilor dumneavoastră privind întreținerea și repararea produsului dumneavoastră căt și privitor la piesele de schimb. Desene descompuse ale ansamblelor căt și informații privind piesele de schimb găsiți și la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță clienti Bosch răspunde cu placere la întrebările privind cumpărarea, utilizarea și reglarea produselor și accesoriilor lor.

România

Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34
013937 București
Tel. service scule electrice: +40 (021) 4 05 75 40
Fax: +40 (021) 4 05 75 66
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
Tel. consultanță clienti: +40 (021) 4 05 75 00
Fax: +40 (021) 2 33 13 13
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare

Sculele electrice, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.
Nu aruncați sculele electrice în gunoiul menajer!

Numai pentru țările UE:



Conform Directivei Europene 2002/96/CE privind mașinile și aparatele electrice și electronice uzuale și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български

Указания за безопасна работа

Общи указания за безопасна работа



ВНИМАНИЕ Прочетете внимателно всички указания.

Нестпването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Използваният по-долу термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа электроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

Безопасност на работното място

- ▶ **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- ▶ **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразаващи материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразаващи материали или пари.

- ▶ **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

Безопасност при работа с електрически ток

- ▶ **Щепсельт на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела.** Когато работите със занулен електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела. Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Избегвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, печи и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рисъкът от възникване на токов удар е по-голям.
- ▶ **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- ▶ **Не използвайте захранващия кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта.** Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини. Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

- ▶ **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължители кабели, подходящи за работа на открito.** Използването на удължител, предназначен за работа на открito, намалява риска от възникване на токов удар.

- ▶ **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

Безопасен начин на работа

- ▶ **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно.** Не използвайте електроинструмента, когато сте умо-

- рени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства.** Един миг разсейност при работа с электроинструмент може да има за последствие изключително тежки наранявания.
- **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползванния электроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави пътнозатворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
- **Избягвайте опасността от включване на электроинструмента по невнимание.** Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение «изключено». Ако, когато носите электроинструмента, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на электроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
- **Преди да включите электроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- **Избягвайте неестествените положения на тялото.** Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие. Така ще можете да контролирате электроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
- **Работете с подходящо облекло.** Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на электроинструментите. Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
- **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.
- Грижливо отношение към электроинструментите**
- **Не претоварвайте электроинструмента.** Използвайте электроинструментите само съобразно тяхното предназначение. Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия электроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- **Не използвайте электроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.

- **Преди да променяте настройките на электроинструмента, да замените работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате электроинструмента, изключвайте щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия.** Тази мярка премахва опасността от задействане на электроинструмента по невнимание.
- **Съхранявайте электроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца.** Не допускайте те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции. Когато са в ръцете на неопитни потребители, электроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- **Поддържайте электроинструментите си грижливо.** Проверявайте дали подвижните звена функционират безуспорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушаат или изменят функциите на электроинструмента. Преди да използвате электроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовите злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
- **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- **Използвайте электроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т.н., съобразно инструкциите на производителя.** При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Използването на электроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

Поддържане

- **Допускайте ремонтът на электроинструментите Ви да се извърши само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на электроинструмента.

Указания за безопасна работа с фрези

- **Допирайте электроинструмента само до изолираните повърхности на ръкохватките, тъй като съществува опасност фрезерът да засегне захранващия кабел.** При контакт с проводник под напрежение то може да се предаде по металните части и да предизвика токов удар.
- **Застопорете към стабилна основа и осигурете детайл с помощта на винтови скоби или по друг подходящ начин.** Ако държите детайла на ръка или към тялото си, той остава нестабилен и може да предизвика загуба на контрол над электроинструмента.

126 | Български

- **Допустимата скорост на въртене на работния инструмент трябва да е най-малко равна на посочената на табелката на електроинструмента максимална скорост на въртене.** Инструменти, които се върят с по-висока скорост от допустимата, могат да се разрушат.
- **Фрезери или други работни инструменти трябва да пасват точно в патронника (цангата) на Вашия електроинструмент.** Работни инструменти, които не пасват точно в патронника на електроинструмента, се върят неравномерно, ще избират сило и могат да доведат до загуба на контрол.
- **Допирайте електроинструмента до обработвания детайл, след като предварително сте го включили.** В противен случай съществува опасност от възникване на откат, ако режещият лист се заклини в обработвания детайл.
- **Никога не фрезовайте през метални предмети, тирони или винтове.** Съществува опасност фрезерът да се повреди и да започне да избира сило.
- **Използвайте подходящи прибори, за да откриете евентуално скрити под повърхността тръбопроводи, или се обърнете към съответното местно снабдително дружество.** Влизането в съприкосновение с проводници под напрежение може да предизвика пожар и токов удар. Увреждането на газопровод може да доведе до експлозия. Повреждането на водопровод има за последствие големи материални щети и може да предизвика токов удар.
- **Не използвайте затъпени или повредени фрезери.** Затъпени или повредени фрезери увеличават триенето, могат да предизвикат заклинаване и водят до дебалансиране.
- **Преди да оставите електроинструмента, изчакайте въртенето да спре напълно.** В противен случай използваният работен инструмент може да допре друг предмет и да предизвика неконтролирано преместване на електроинструмента.

Описание на продукта и Възможностите му



Прочетете внимателно всички указания.
Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Моля, отворете разгъващата се корица с фигури и, докато четете ръководството за експлоатация, я оставете отворена.

Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен за фрезоване на канали, шлици, профили и продълговати отвори в детайли от дървесни материали, пластмаси или леки строителни материали, поставени върху твърда основа, както и за копирно фрезоване.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените модули се отнася до фигурите на електроинструмента на графичните страници.

- 1 Двигателен модул
- 2 Фрезоваща глава
- 3 Въртящ се бутон за фино регулиране на дълбината на фрезоване
- 4 Фрезер*
- 5 Крилчата гайка с цанга
- 6 Антифрикционна плоча
- 7 Основна плоча
- 8 Скала за регулиране на дълбината на фрезоване
- 9 Бутон за блокиране на вала
- 10 Застопоряващ лост
- 11 Пусков прекъсвач
- 12 Ръкохватка (Изолирана повърхност за захващане)
- 13 Цанга
- 14 Гнездо
- 15 Гаечен ключ (17 mm)
- 16 Винт с накатена глава за застопоряване на опората
- 17 Опора за успоредно водене
- 18 Винт с крилчата глава за опора за успоредно водене
- 19 Опора за водене
- 20 Винт с крилчата глава за застопоряване на опората за хоризонтално подравняване
- 21 Винт с крилчата глава за хоризонтално подравняване на опората за водене
- 22 Ролка
- 23 Капак на фрезоващата глава*
- 24 Ъглова фрезоваща глава*
- 25 Винт с крилчата глава за регулиране на ъгъла
- 26 Скала за отчитане на ъгъла
- 27 Ръкохватка на антифрикционната плоча*
- 28 Прахоуловителен предплазен кожух*
- 29 Адаптер за прахоулавяне*
- 30 Антифрикционна плоча с ръкохватка и адаптор за прахоулавяне*
- 31 Гайка за регулиране на силата на застопоряване

*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са вклечни в стандартната окомплектовка на уреда. Изчертателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни пристособления.

Технически данни

Кантова фреза	GKF 600 Professional	GKF 600 Professional
Каталожен номер	3 601 F0A 1..	3 601 F0A 16. 3 601 F0A 17.
Номинална консумирана мощност	W	600
Скорост на въртене на празен ход	min ⁻¹	33000
Гнездо за работен инструмент	мм	6/8
	инчове	–
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	kg	1,5
Клас на защита		□/II
Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпитвания за някои страни данните могат да се различават.		□/II
Моля, обърнете внимание на каталожния номер на Вашия електроинструмент, написан на табелката му. Търговските наименования на някои електроинструменти могат да бъдат променяни.		

Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите за шума са определени съгласно EN 60745.

Равнището А на генерирания шум обикновено е: равнище на звуковото налягане 84 dB(A); мощност на звука 95 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60745:

$$a_h = 4,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Равнището на генерираните вибрации, посочено в това Ръководство за експлоатация, е определено съгласно процедурата, дефинирана в EN 60745, и може да бъде използвано за сравняване с други електроинструменти. То е подходящо също и за предварителна ориентировъчна преценка на натоварването от вибрации.

Посоченото ниво на генерираните вибрации е представително за най-често срещаните приложения на електроинструмента. Все пак, ако електроинструментът се използва за други дейности, с други работни инструменти или ако не бъде поддържан, както е предписано, равнището на генерираните вибрации може да се промени. Това би могло да увеличи значително сумарното натоварване от вибрации в процеса на работа.

За точната преценка на натоварването от вибрации трябва да бъдат вземани предвид и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи, но не се ползва. Това би могло значително да намали сумарното натоварване от вибрации.

Предпазвайте допълнителни мерки за предпазване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинструмента и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.

Декларация за съответствие CE


С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в «Технически данни» продукт съответства на следните стандарти или нормативни документи: EN 60745 съгласно изискванията на Директиви 2011/65/EC, 2004/108/EO, 2006/42/EO.

Техническа документация (2006/42/EO) при:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

Dr. Eckhard Strötgen
Engineering Director
PT/ESI



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
26.10.2011

Монтиране

Смяна на работния инструмент

- Преди извършване на каквото и да е действие по електроинструмента изключвайте щепсела от захранваща мрежа.
- При поставяне и смяна на работния инструмент се препоръчва да работите с предпазни ръкавици.

Демонтиране на фрезовашата глава (вижте фиг. A)

Преди да можете да монтирате фрезер, трябва да отделите фрезовашата глава 2 от двигателния модул 1.

- Отворете застопоряващия лост **10** и завъртете фрезовашата глава **2** така, че маркировката **▲** да сочи към символа **■** на двигателния модул **1**.
- Издърпайте двигателния модул до упор нагоре.
- Завъртете двигателния модул до упор обратно на часовниковата стрелка и го извадете от фрезовашата глава.

128 | Български

Смяна на цангата (вижте фиг. В)

В зависимост от използвания фрезер преди монтиране може да се наложи да смените холендротовата гайка с цангата **5**.

След като подходяща за Вашия фрезер цанга е монтирана, следвайте стъпките в раздел «Поставяне на работния инструмент».

Цангата **13** трябва да легне в холендротовата гайка с малка хлабина. Холендротовата гайка **5** трябва да се монтира лесно. Ако холендротовата гайка или цангата ще бъдат повредени, ги заменете преди да използвате електроинструмента.

- Натиснете и задръжте бутона за застопоряване на вала **9**. При необходимост завъртете вала на двигателния модул леко на ръка, докато бъде застопорен.
- Развийте холендротовата гайка **5**, като я въртите с гаечния ключ **15** обратно на часовниковата стрелка.
- Отпуснете бутона за блокиране на вала.
- Ако е необходимо, преди слободяване почистете с мека четка или с продухване със състен въздух всички детайли, които трябва да бъдат монтирани.
- Поставете новата холендрова гайка на гнездото **14**.
- Навийте холендротовата гайка, без да я затягате.

► **Не затягайте холендротовата гайка на цангата здраво, ако не е монтиран фрезер.** В противен случай цангата може да бъде повредена.

Поставяне на работния инструмент (вижте фигури С – D)

В зависимост от конкретно изпълняваната дейност можете да използвате фрезери с различно изпълнение и с различно качество.

Фрезери от бързорезна стомана са подходящи за обработване на меки материали, напр. мека дървесина и пластмаси.

Фрезери с твърдославни пластини са специално предназначени за твърди и абразивни материали като твърда дървесина и алуминий.

Оригинални фрезери от богатата производствена гама на Bosch за допълнителни приспособления можете да намерите при Вашия търговец.

Използвайте само чисти фрезери в безукорно състояние.

- Натиснете и задръжте бутона за застопоряване на вала **9**. При необходимост завъртете вала на двигателния модул леко на ръка, докато бъде застопорен.
- Освободете холендротовата гайка **5**, като я въртите с гаечния ключ **15** обратно на часовниковата стрелка.
- Вкарайте фрезера в цангата. Опашката на фрезера трябва да бъде вкарана най-малко на 20 mm в цангата.
- Затегнете холендротовата гайка, като я въртите по часовниковата стрелка.
- Отпуснете бутона за блокиране на вала.

► **Не затягайте холендротовата гайка на цангата здраво, ако не е монтиран фрезер.** В противен случай цангата може да бъде повредена.

Монтиране на фрезовещата глава (вижте фиг. Е)

За да можете да фрезувате, трябва да монтирате фрезовещата глава **2** отново към двигателния модул **1**.

- Отворете лоста **10**, ако е затворен.
- Поставете двете двойни стрелки на двигателния модул и на фрезовещата глава **2** една срещу друга.
- Вкарайте двигателния модул във фрезовещата глава и завъртете двигателния модул по часовниковата стрелка, докато маркировката **▲** застане срещу символа **■**.
- Отново вкарайте двигателния модул във фрезовещата глава.
- След монтиране завъртете фрезовещата глава така, че маркировката **▲** да застане срещу символа **■** на двигателния модул.
- Затворете застопоряващия лост.

► **След монтиране винаги се уверявайте дали двигателният модул е захванат здраво към фрезовещата глава.**

При необходимост променете предварителното натягане на застопоряващия лост **10** (вижте «Регулиране на застопоряващия лост», страница 130).

Система за прахоулавяне

► Прахове, отделящи се при обработването на материали като съдържащи олово бои, някои видове дървесина, минерали и метали могат да бъдат опасни за здравето. Контактът до кожата или вдишването на такива прахове могат да предизвикат алергични реакции и/или заболявания на дихателните пътища на работещия с електроинструмента или намиращи се наблизо лица. Определени прахове, напр. отделящи се при обработване на бук и дъб, се считат за канцерогенни, особено в комбинация с химикали за третиране на дървесина (хромат, консерванти и др.). Допуска се обработването на съдържащи азbest материали само от съответно обучени квалифицирани лица.

- По възможност използвайте подходяща за обработването материали система за прахоулавяне.
- Осигурявайте добро проветряване на работното място.
- Препоръчва се използването на дихателна маска с филтер от клас P2.

Спазвайте валидните във Вашата страна законови разпоредби, валидни при обработване на съответните материали.

Работа с електроинструмента

Регулиране на дълбината на врязване (вижте фигура F)

► **Допуска се регулирането на дълбината на врязване да се извърши само когато електроинструментът е изключен.**

Грубо регулиране на дълбината на врязване се извършва по следния начин:

- Поставете електроинструмента с монтирания фрезер върху обработвания детайл.
- Отворете лоста **10**, ако е затворен.
- Завъртете фрезовещата глава **2** така, че маркировката **▲** да застане срещу символа **■** и бавно спуснете

- двигателния модул надолу, докато фрезерът допре обработвания детайл.
- Затворете застопоряващия лост.
 - Отчетете стойността по скалата **8** и я запишете (нулиране). Добавете желаната дълбочина на фрезоване към тази стойност.
 - Отворете застопоряващия лост и настройте двигателния модул на така пресметнатата позиция на скалата.
 - Завъртете фрезовачата глава така, че маркировката **▲** да застане срещу символа **■** и отново затворете застопоряващия лост.
 - Проверете чрез практически опит настроената дълбочина на фрезоване и при необходимост я коригирайте.
- Фино регулиране на дълбината на фрезоване се извършва по следния начин:
- Докато лостът **10** е отворен, завъртете двигателния модул така, че маркировката **▲** да е към символа **■**.
 - С помощта на въртящия се бутон **3** настройте фино желаната дълбочина на фрезоване.
 - Затворете застопоряващия лост.

Пускане в експлоатация

- **Внимавайте за напрежението на захранващата мрежа!** Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, посочени на табелката на електроинструмента. Уреди, обозначени с **230 V**, могат да бъдат захранвани и с напрежение **220 V**.

Включване и изключване

За **включване** на електроинструмента поставете пусковия прекъсвач **11** в позицията, означена с **I**.

За **изключване** на електроинструмента поставете пусковия прекъсвач **11** в позицията, означена с **0**.

Указания за работа

- **Предпазвайте фрезера от удари и резки натоварвания.**

Фрезоване на ръбове/фрезоване по профил (вижте фигура G)

При фрезоване по ръб или по профил без приспособление за упоредно водене фрезерът трябва да има водещ щифт или търкалящ лагер.

- Подведете включения електроинструмент странично към обработвания детайл, докато водещият щифт или лагерът на фрезера допре до обработвания ръб.
- Водете електроинструмента упоредно на ръба на детайла. При това внимавайте да не променяте наклона му. Ако го притискате твърде силен, може да повредите ръба му.

Фрезоване с приспособление за упоредно водене (вижте фигура H)

За рязане упоредно на ръба можете да монтирате опора за упоредно водене **17**.

- Захванете опората за упоредно водене **17** към фрезовачата глава **2** с помощта на винта с накатена глава **16**.

- С помощта на винта с крилчата глава на опората за упоредно водене настройте **18** опорната дълбочина.
- Водете включения електроинструмент с равномерно подаване и странично притискане на приспособлението за упоредно водене към ръба на обработвания детайл.

Фрезоване с опората за водене (вижте фиг. I)

Опората за водене **19** служи за фрезоване на ръбове с фрезери без водещо стъпало или сачмен лагер.

- Монтирайте опората за водене към фрезовачата глава **2** с винта с накатена глава **16**.
- Водете електроинструмента с равномерно подаване по продължение на ръба на детайла.

Страницично разстояние: за да промените количеството отнеман материал, можете да настроите страницното разстояние между детайла и контактната ролка **22** на опората за водене **19**.

- Развийте винта с крилчата глава **20**, настройте желаното страницично разстояние чрез завъртане на винта с крилчата глава **21** и отново затегнете винта с крилчата глава **20**.

Височина: в зависимост от използванния фрезер и дебелината на обработвания детайл регулирайте вертикалното подравняване на опората за водене.

- Развийте винта с накатена глава **16** на опората за водене, вкарайте опората за водене в желаната позиция и отново затегнете винта с накатена глава.

Монтиране на капака на фрезовачата глава (вижте фиг. J)

При интензивно използване на електроинструмента фрезовачата глава се нагрява. За предпазване на ръцете в такива случаи може да бъде монтиран капак на фрезовачия модул (допълнително приспособление).

- Демонтирайте застопоряващия лост **10**.
- Поставете капака **23** отгоре върху фрезовачата глава **2**.
- Отново навийте застопоряващия лост толкова, че при затворен лост двигателният модул **1** да бъде захванат достатъчно здраво към фрезовачата глава.

Фрезоване с ъглова фрезовача глава (вижте фигури K – M)

Ъгловата фрезовача глава **24** е особено подходяща за точно изрязване на ламинирани ръбове на труднодостъпни места, за фрезоване на специални ъгли, както и за скосяване на ръбове.

При кантови фрези с ъглова фрезовача глава фрезерът трябва да има водещо стъпало или сачмен лагер.

За монтиране на ъглова фрезовача глава спазвайте работните стъпки, описани в раздела «Монтиране на фрезовачата глава» (страница 128).

За изработването на прецизни ъгли ъгловата фрезовача глава **24** има фиксиращи се позиции на стъпка от $7,5^\circ$. Целият диапазон за регулиране е 75° (45° напред и 30° назад).

- Развийте винтовете с крилчата глава **25**.
- Настройте желания ъгъл с помощта на скалата **26** и отново затегнете двата винта с крилчата глава **25**.

130 | Български

Смяна на антифрикционната плоча (вижте фигура N)

Антифрикционната плоча **30** може да бъде монтирана на мястото на антифрикционната плоча **6**, като предлага допълнителна ръкохватка **12**, както и възможност за включване на прахоуловителна система.

- Развийте и извадете цилиндричните винтове от долната страна на антифрикционната плоча **6** и демонтирайте плочата.
- Поставете и затегнете антифрикционната плоча **30** с включените в окуплектовката винтове към основната плоча.

За да включите прахосмукачка, трябва да монтирате към антифрикционната плоча **30** адаптор за прахоулавяне **29**.

- Затегнете адаптора за прахоулавяне към основната плоча с двета включени в окуплектовката винта.
- Вкарайте шланга на прахосмукачка (\varnothing 35 mm) върху адаптора за прахоулавяне.
- За да осигурите оптимална степен на прахоулавяне, трябва периодично да почиствате адаптора.

При обработване на ръбове можете допълнително да ползвате прахоуловителния кожух **28**.

- Монтирайте прахоуловителния кожух между антифрикционната плоча **30** и прахоуловителния адаптор **29**.
- За обработването на равнинни повърхности трябва отново да демонтирате прахоуловителния кожух.

Електроинструментът може да бъде включен непосредствено към контакта на универсална прахосмукачка на Бош с модул за дистанционно действие. При стартирането на электроинструмента автоматично започва да работи и прахосмукачката.

Използваната прахосмукачка трябва да е пригодна за работа с обработвания материал.

Ако при работа се отделя особено вреден за здравето прах или канцероген прах, използвайте специализирана прахосмукачка.

Регулиране на застопорявация лост (вижте фигура O)

Ако двигателният модул **1** не е захванат здраво към фрезозавия модул, трябва да регулирате силата на затягане на застопорявация лост **10**.

- Отворете застопорявания лост.
- Завъртете прибл. на 45° по посока на часовниковата стрелка гайката **31** с гаечен ключ (8 mm).
- Отново затворете застопорявания лост.
- Уверете се, че двигателният модул е захванат здраво. Не натягайте гайката излишно.

Поддържане и сервис

Поддържане и почистване

- **Преди извършване на каквито и да е дейности по электроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.**
- **За да работите качествено и безопасно, поддържайте электроинструмента и вентилационните отвори чисти.**