



**ROCOOL 600**  
No. 1000000569

Stand: 07/23



**ROCOOL 600**  
**No. 100000569**

Stand: 07/23

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.	Menge
1	Verbindungskabel Rocool - RedBox	1500001350	1
2	Hakenaustauschkit f. ROCOOL 600	1000000580	1
3	Schutzkappe USB Anschluss Rocool 600	1300001072	1
4	Schutzkappe Man.-anschluss rechts Rocool	1300001073	1
5	Batterie Kabel ROCOOL	1500001134	1
6	Schutzkappe Man.-anschluss Temp. Rocool	1300001071	1
7	Schutzkappe Man.-anschluss Vakuum Rocool	1300001070	1
8	Handrad des Ventils	R17053700	1
9	Aufkleber Blau ROCOOL 600	R17053816	1
10	Aufkleber rot ROCOOL 600 Hochdruck	R17053916	1
11	Ventil Reparatursatz ROCOOL 600	1500002612	2

**WICHTIG!**

Um die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Produktes zu erhalten, dürfen Reparaturen, Überholungs- und Einstellarbeiten nur von ROTHENBERGER Kelkheim oder autorisierten Service-Werkstätten ausgeführt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Bestellen Sie Ihre Zubehör und Ersatzteile bei Ihrem Fachhändler oder nutzen Sie die Online Bestellplattform über RoService+. Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

**Tel.** +49 6195 - 800 **8200**

**Fax:** +49 6195 - 800 **7491**

✉ [service@rothenberger.com](mailto:service@rothenberger.com)

