

Инструкции за работа

Въртящ се миксер с кофа АОХ-S (230 V / 110 V)



Collomix[®]

Производител:
Collomix Rühr- und Mischgeräte GmbH
Даймлерщрасе 9
85080 Гаймерсхайм / Германия
Телефон: +49 8458 3298 – 0
www.collomix.com

Средства за контрол на оператора



1. Поставка на кофата
2. 65-литрова кофа
3. Размесващ инструмент
4. Въртящо се рамо
5. Задвижващ механизъм на размесващия инструмент
6. Бутон за пускане и спиране
7. Дръжка за носене
8. Щеп на машината



АОХ в затворено състояние



Алтернатива: Размесващ инструмент DLX

Технически данни

Големина на кофата за размесване: 65 литра

Капацитет: макс. 50 литра (в зависимост от материала за размесване)

Данни на въртящия мотор: 0,55 kW / 230 V / 110 V ~ 50 Hz

Скорост на кофата за размесване: 18 оборота в минута

Моторен размесващ инструмент: 1 kW / 230/110 VAC, 50 Hz

Скорост на размесващия инструмент: 750 оборота в минута

Тегло: 58 кг.

Размери: 600 x 820 x 870 мм

Декларация за ЕС съответствие

С настоящия документ декларираме, че този продукт отговаря на следните стандарти и задаващи стандарти документи: EN 12100; EN60204; EN55104; EN61000-4 съгласно директиви 72/23 EC, 89/336/EEC, 98/37/EEC

подпис /не се чете/ А. Есинг, Административен директор

Инструкции за безопасност

Моля прочетете и спазвайте тези инструкции преди да започнете работа с машината. Има директен риск от лични наранявания или дори смърт на потребителя или трето лице, ако тези инструкции не се спазват.



Тази машина трябва да се използва, а работите по нейната поддръжка трябва да се извършват само от лица, които са прочели инструкциите за работа, и които са се запознали с разпоредбите за безопасност и предотвратяване на инциденти, които са валидни във Вашата държава.

Никога не използвайте машината, ако не е в ред, и я използвайте само по предназначение като взимате под внимание безопасността и възможните опасности по всяко време. Всички повреди, които могат да застрашат безопасността трябва да се отстранят незабавно!

Носете прилепнали дрехи и предпазни обувки, когато използвате машината, и никога не носете бижута от какъвто и да е тип. Носете мрежа за коса, ако имате дълга коса.

Уверете се, че машината е поставена стабилно.

Спазвайте всички електрически разпоредби, които са валидни за мястото, където се намира машината.

Уверете се, че напрежението, посочено върху табелката на машината, е същото като това на електрическото захранване.



Не излагайте машината на дъжд или влажни условия. Ако вода влезе в мотора, това ще повиши риска от електрически удар.

Кабелът в контейнера за смесване с ръце или други предмети по време на разбъркване. Риск от смачкване!



Винаги изключвайте щепсела на захранването, когато не използвате машината, когато сменяте разбъркващия инструмент или преди започване на работи по поддръжката.

Никога не използвайте кабела, за да изключите машината от щепсела.

Предпазвайте кабела от топлина, масло и остри ръбове.

За употреба на открито, използвайте само кабели, които са одобрени за тази цел и носят съответната маркировка.



Никога не свързвайте машината към домакински щепсели. Тя може да се свързва само към специални захранващи щепсели, като например разпределителни табла за строителни площадки със заземени електрически прекъсвачи.

Ако се използва удължител, то кабелът трябва да се развие напълно. Има риск кабелът да се запали от прегряване. Това също може да доведе до загуба на енергия, която на свой ред ще задейства предпазителя против прекомерно ниско напрежение.

Никога не използвайте машината в области, където има потенциално експлозивна атмосфера. Риск от експлозия!

Винаги се уверявайте, че машината е спряла напълно, преди да изваждате проби от материала.

Последицата от умишленото изключване на която и да е от предпазните функции е голям риск от инциденти и наранявания.



Винаги носете защита за ушите си, когато работите с машината.

Правилна употреба

Въртящият се миксер АОХ-S е автоматичен разбъркващ уред за размесване на различни типове строителни материали. Материали, които могат да се разбъркват, завият от използвания разбъркващ инструмент:

Разбъркващ инструмент KR: различни типове хоросан, замазки, бетон и мазилки (без гипсова мазилка).

Разбъркващ инструмент DLX: лепила, запълващи и изравняващи смеси, тънък хоросан, гипсова замазка, бои и покрития.

Максималният обем за разбъркване е 50 литра за една операция по разбъркването.

Препоръчва се да проверите времето, нужно за разбъркването, като направите тестове с нужния материал. Уредът не е подходящ за употреба с хранителни продукти.

Работен принцип

Напълнете кофата с вода и сухия материал при отворен въртящ се миксер.

След това снижете разбъркващия инструмент с помощта на подвижното рамо и включете миксера със зеления бутон за пускане. Кофата започва да се върти в посока обратно на часовниковата стрелка и разбъркващият инструмент започва работа. Материалът трябва да е готов за употреба в рамките на три минути. Разбъркващият инструмент спира, когато уреда бъде отворен.

Използване за първи път



Машината се доставя готова за употреба в картонена опаковка, чието нето тегло е 58 килограма. Свържете щепсела на машината със захранващ контакт посредством подходящ удължител (тип H07, RN-F, мин. Ф 1.5 кв. мм). Контактът трябва да има електрически прекъсвач (например заземен електрически прекъсвач).

Преместване на машината



Машината се доставя с монтирана дръжка за лесно транспортиране от един човек.

Работа

Напълнете кофата за размесване със съответния материал за разбъркване при отворена кофа.



Натиснете зеления бутон СТАРТ. Размесващата кофа започва да се върти.

Наклонете надолу подвижното рамо и го потопете в материала за размесване. По време на снижаването разбъркващият инструмент ще започне да се върти бързо. Материалът за размесване се подава на разбъркващия инструмент в резултат на въртенето на кофата.

За да спрете разбъркването натиснете червения бутон ИЗКЛЮЧВАНЕ и машината ще спре.

При повдигане на подвижното рамо разбъркващият инструмент се изключва незабавно.

Кофата продължава да се върти. За да я спрете, натиснете бутон СТОП.



За да смените разбъркващия инструмент, поставете отворен гаечен ключ върху шестограмната гайка за инструмента и още един върху разбъркващия вал и разхлабете.

Повреди

Машината се доставя с предпазител за прекалено ниско напрежение. Той трябва да се задейства и да спре машината, ако има спад на напрежението в електрическото захранване, ако кабелът е прекалено дълъг или ако захранващата връзка бъде прерязана.

Рестартирайте машината, след като отстраните проблема.

Термостатът на мотора ще изключи машината, ако задвижващият механизъм на кофата се претовари в резултат на прекомерно количество материал за разбъркване или ако материалът е прекалено вискозен. Намалете количеството на материала и оставете мотора да се охлади. След това рестартирайте машината.

Поддръжка



Винаги изключвайте захранващия щепсел, преди да извършвате работи по поддръжката. Уверете се, че машината и контролните елементи на оператора винаги се поддържат чисти и в добро работно състояние. Гресируйте всички подвижни части на редовни интервали с ESSO EP 2 или Mobilux EP2.

Сменяйте всички повредени или огънати машинни части.

Пазете вентилационните отвори на задвижващия механизъм на разбъркващия инструмент чисти по всяко време, за да осигурите адекватна вентилация.

Разбъркващият инструмент се доставя със самостоятелно деактивирани се карбонови четки. При достигане на минималната дължина, машината се изключва. Карбоновите четки трябва винаги да се сменят само от квалифициран ел. техник.



Използвайте само оригиналната кофа за размесване Collomix – номер за поръчка 60.403 за смяна на износени смесителни кофи. Само чрез използване на тази кофа може да се гарантира, че машината ще работи правилно.

Проблемите в електрическото оборудване трябва да се поправят само от квалифициран ел. техник.

Изхвърляне



Машината, аксесоарите и опаковката трябва да се рециклират по подходящ начин и никога не бива да се изхвърлят заедно с домакинската смет.

Всички уре , които вече не са годни за работа, могат да се вземат за рециклиране от най-близкото обществено депо за електрическа скрап или да се изпратят безплатно на адреса, посочен по-долу.